
.5" Shunt Low
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
Resistance (Ohms)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
Pressure (PSI)